

# Sindicato Colectivo de Maquinistas de Metro



Sr.

Director de Operación de Metro de Madrid S.A




En Madrid, a 1 de julio de 2019.


Le hacemos llegar las numerosas quejas de usuarios realizadas en los días 2, 3, y 4 de junio sobre el mal o nulo funcionamiento del aire acondicionado, llegando al récord de 125 averías en tan solo tres días. Estas se localizan en los siguientes vagones o coches;

M8527, S7142, S8561, R2583, S7046, R3032, M8619, M8240, S7142, M8535, R3213, S3058, R8638, S7046, M6805, R7050, M9037, R2685, M7067, M8528, M2374, S7057, M9808, M8433, M9120, M8547, R7074, M8553, M2774, M7144, R7437, M2052, R7428, M3541, M7065, R7134, R2373, M6114, R9413, M8534, M7427, M7024, R8572, M7043, R8483, M2310, R3075, R2373, R3297, M2870, R8263, R2373, R2693, M3007, R3059, R2685, M5556, M8619, R8641, S3213, M7408, M7139, M8517, M8594, M5549, M8486, M9114, S3231, R8596, M9037, R2849, M3450, M8547, M5557, M8420, S8526, S3447, R2657, M7150, R7065, R7440, R7152, R7131, M8522, M2310, R2693, R3212, R3213, S7076, S7046, R8488, R7128, R2820, S7010, R7149, S3231, R2693, R2583, S7418, M8529, R2685, M7420, M7415, S7417, R7440, M3577, M8607, S8561, M3007, M7067, M3066, R2583, R8500, R7149, R2373, R2685, S8112, R3008, M3115, M8433, R7062, M5555.

Esperamos le sirva de ayuda, de manera que podamos poner en funcionamiento el aire acondicionado de estos coches para que el servicio en Metro de Madrid tenga la calidad que sus usuarios merecen y que en el pasado disfrutamos.



La ejecutiva del S.C.M.M.



COM EJECUTIVA


# Sindicato Colectivo de Maquinistas de Metro



SRA. ~~DE MADRID~~

Resp. Div. Recursos Humanos


En Madrid, a 1 de julio de 2019.



Le hacemos llegar las numerosas quejas de usuarios realizadas en los días 2, 3, y 4 de junio sobre el mal o nulo funcionamiento del aire acondicionado, llegando al récord de 125 averías en tan solo tres días. Estas se localizan en los siguientes vagones o coches;

M8527, S7142, S8561, R2583, S7046, R3032, M8619, M8240, S7142, M8535, R3213, S3058, R8638, S7046, M6805, R7050, M9037, R2685, M7067, M8528, M2374, S7057, M9808, M8433, M9120, M8547, R7074, M8553, M2774, M7144, R7437, M2052, R7428, M3541, M7065, R7134, R2373, M6114, R9413, M8534, M7427, M7024, R8572, M7043, R8483, M2310, R3075, R2373, R3297, M2870, R8263, R2373, R2693, M3007, R3059, R2685, M5556, M8619, R8641, S3213, M7408, M7139, M8517, M8594, M5549, M8486, M9114, S3231, R8596, M9037, R2849, M3450, M8547, M5557, M8420, S8526, S3447, R2657, M7150, R7065, R7440, R7152, R7131, M8522, M2310, R2693, R3212, R3213, S7076, S7046, R8488, R7128, R2820, S7010, R7149, S3231, R2693, R2583, S7418, M8529, R2685, M7420, M7415, S7417, R7440, M3577, M8607, S8561, M3007, M7067, M3066, R2583, R8500, R7149, R2373, R2685, S8112, R3008, M3115, M8433, R7062, M5555.

Esperamos le sirva de ayuda, de manera que podamos poner en funcionamiento el aire acondicionado de estos coches para que el servicio en Metro de Madrid tenga la calidad que sus usuarios merecen y que en el pasado disfrutamos.



La ejecutiva del S.C.M.M.



COM EJECUTIVA